


定期検査対象の主なはかり（計量器）

計量器の種別		参 考
指 示 は か り	電気式はかり	
	ばね式指示はかり	
	手動指示併用はかり	
	ばね式（直線目盛り）	
手 動 は か り	台手動手動はかり	
	不等比皿手動はかり	
	等比皿手動はかり	
	棒はかり	
分 銅 等	分 銅	
	定量おもり	
	定量増おもり	