

数量総括表

令和6年度 林道貝沢線 林道施設災害復旧工事

南房総市和田町石堂地先

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 仕 様 ・ 寸 法 | 計 算 式 | 数 量 | 単位 | 備 考 |
|--------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|------|----|-----|
| 舗装工 | | | | | |
| コンクリート舗装工 | | | | | |
| 砂利路盤工（人力） | 敷均し幅2.0m未満 RC-40 t=100mm | 5.50 = 5.50 | 5.5 | m2 | |
| コンクリート舗装 | t=150mm | 5.50 = 5.50 | 5.5 | m2 | |
| 石・ブロック積（張）工 | | | | | |
| 作業土工 | | | | | |
| 床掘り | | 28.40 = 28.4 | 28 | m3 | |
| 埋戻し | | 9.60 = 9.6 | 10 | m3 | |
| 盛土 | | 4.40 = 4.4 | 4 | m3 | |
| 残土処理 | | $28.40 - (9.60 + 4.40) / 0.9 = 12.8$ | 13 | m3 | |
| コンクリートブロック工（コンクリートブロック積） | | | | | |
| 現場打基礎コンクリート | | 5.00 = 5.00 | 5.0 | m | |
| コンクリートブロック積 | | 26.30 = 26.30 | 26.3 | m2 | |
| 胴込・裏込材（碎石） | | 5.80 = 5.80 | 5.8 | m3 | |
| 現場打天端コンクリート | | 7.43 = 7.43 | 7.4 | m | |

数 量 総 括 表

令和6年度 林道貝沢線 林道施設災害復旧工事

南房総市和田町石堂地先

| 工 種 ・ 種 別 ・ 細 別 | 仕 様 ・ 寸 法 | 計 算 式 | 数 量 | 単位 | 備 考 |
|-----------------|-------------|--------------------|-----|----|----------------|
| 構造物撤去工 | | | | | |
| | | | | | |
| 構造物取壊し工 | | | | | |
| | | | | | |
| 舗装版切断 | コンクリート舗装版 | 8.65 = 8.65 | 8.7 | m | |
| | | | | | |
| 舗装版破碎（小規模） | コンクリート舗装版 | 5.50 = 5.50 | 5.5 | m2 | |
| | | | | | |
| 運搬処理工 | | | | | |
| | | | | | |
| 殻運搬 | コンクリート殻（無筋） | 5.50 × 0.15 = 0.83 | 0.8 | m3 | 運搬距離 18.2km |
| | | | | | |
| 殻処分 | コンクリート殻（無筋） | 5.50 × 0.15 = 0.83 | 0.8 | m3 | 0.83×2.35=2.0t |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

数 量 計 算

令和6年度 林道貝沢線 林道施設災害復旧工事

南房総市和田町石堂地先

| 測点名 | 距離 | C1:機械床掘 | | | B1:埋戻 | | | B2:盛土 | | | 裏込材 | | |
|----------|------|---------|-------|------|-------|-------|-----|-------|-------|-----|------|-------|-----|
| | | 断面積 | 平均断面積 | 土量 | 断面積 | 平均断面積 | 土量 | 断面積 | 平均断面積 | 土量 | 断面積 | 平均断面積 | 土量 |
| No.0-1.1 | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | | 0.00 | | |
| No.0 | 1.10 | 3.96 | 1.98 | 2.2 | 0.71 | 0.36 | 0.4 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 1.01 | 0.51 | 0.6 |
| No.0+2.5 | 2.50 | 2.77 | 3.37 | 8.4 | 1.22 | 0.97 | 2.4 | 1.74 | 0.87 | 2.2 | 0.98 | 1.00 | 2.5 |
| No.0+5.0 | 2.50 | 6.63 | 4.70 | 11.8 | 2.60 | 1.91 | 4.8 | 0.00 | 0.87 | 2.2 | 0.79 | 0.89 | 2.2 |
| 〃 | | 9.26 | | | 3.00 | | | 0.00 | | | 0.73 | | |
| No.0+6.3 | 1.30 | 0.00 | 4.63 | 6.0 | 0.00 | 1.50 | 2.0 | 0.00 | 0.00 | 0.0 | 0.00 | 0.37 | 0.5 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 7.40 | | | 28.4 | | | 9.6 | | | 4.4 | | | 5.8 |

数 量 計 算

令和6年度 林道貝沢線 林道施設災害復旧工事

南房総市和田町石堂地先

| 測点名 | 距離 | 路盤 | | | コンクリート舗装 | | | | | | 舗装版破碎 | | |
|----------|------|------|------|------|----------|------|------|--|--|--|-------|------|------|
| | | 幅 | 平均長 | 面積 | 幅 | 平均長 | 面積 | | | | 幅 | 平均長 | 面積 |
| No.0-1.1 | | 0.35 | | | 0.35 | | | | | | 0.35 | | |
| No.0 | 1.10 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.35 | 0.35 | 0.39 | | | | 0.35 | 0.35 | 0.39 |
| No.0+2.5 | 2.50 | 1.40 | 0.88 | 2.19 | 1.40 | 0.88 | 2.19 | | | | 1.40 | 0.88 | 2.19 |
| No.0+3.5 | 1.00 | 1.20 | 1.30 | 1.30 | 1.20 | 1.30 | 1.30 | | | | 1.20 | 1.30 | 1.30 |
| No.0+5.0 | 1.50 | 0.35 | 0.78 | 1.16 | 0.35 | 0.78 | 1.16 | | | | 0.35 | 0.78 | 1.16 |
| No.0+6.3 | 1.30 | 0.35 | 0.35 | 0.46 | 0.35 | 0.35 | 0.46 | | | | 0.35 | 0.35 | 0.46 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| 合 計 | 7.40 | | | 5.50 | | | 5.50 | | | | | | 5.50 |